



GUIDE DE
MESURES
CEINTURES RES


GUIDE DE MESURES

CEINTURES

PRISE DE MESURES

Pour la prise de mesures, utilisez un ruban à mesurer souple tel que sur la photo. La mesure doit être prise sur la crête illiaque.

grandeur	circonférence au niveau des hanches
S	de 28" à 34"
M	de 34" à 42"
L	de 42" à 48"



CEINTURE DE TRACTION HYBRIDE

La ceinture doit être portée à la hauteur de la crête illiaque.



DOUBLE
TRACTION



SIMPLE
TRACTION
DU BAS

CEINTURE DE MARCHE MULTIFONCTION

La ceinture doit être portée à la hauteur de la crête illiaque.



MARCHE



SIMPLE
TRACTION